



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

ด้วยในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ซึ่งจะมีการใช้รถบรรทุกทำการขนส่งอ้อยจากพื้นที่ไร่อ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล โดยใช้เส้นทางขนส่งทางถนน ร่วมกับการสัญจรทั่วไปของประชาชน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการจราจร หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้การขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ดังนี้

๑. การบรรทุกอ้อย ทั้งอ้อยท่อนและอ้อยสดลำ ให้มีความสูงจากพื้นถนน ไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร มีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้านหลังไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ท้ายไม่บาน ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างไม่ยื่นพ้น จากตัวรถถึง และมีสายรัดไม่น้อยกว่า ๒ เส้น ผูกมัดให้แน่น ความยาวด้านหน้าไม่เกินกั้นชนหน้ารถ

๒. รถใช้งานเกษตรกรรม บรรทุกสูงไม่เกินขอบกระบะ และกระบะต้องไม่สูงกว่า ๒.๕๐ เมตร จากพื้นถนนยื่นท้ายไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร มีสายรัด ๒ เส้น ติดธงแดง และแผ่นป้ายสะท้อนแสง ขนาดเหมาะสม สามารถมองเห็นชัดเจน พื้นสีขาว ข้อความหนังสือสีแดงสะท้อนแสง ให้มีข้อความ "รถเข้าบรรทุกอ้อย" ติดด้าน ท้ายสุดของอ้อย กลางคันติดสัญญาณไฟสีแดง ข้างท้ายสุดของอ้อย ๒ ดวง และต้องจดทะเบียนรถถูกต้องตาม กฎหมาย พร้อมทั้งทำประกันภัย ประเภทอุบัติเหตุ

๓. สำหรับอ้อยที่ตัดเป็นท่อน จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่น เช่น ผ้าหรือตาข่าย หรือ วัสดุอื่นใดที่ดีกว่า คลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น ป้องกันไม่ให้ท่อนอ้อยตกหล่น หรือกระเด็นออกจากรถ ขณะการขนส่งบรรทุกอ้อย

๔. รถบรรทุกอ้อยทุกคัน ให้มีการติดธงแดงขนาดใหญ่ท้ายรถอย่างน้อย ๒ ผืน และติด แผ่นป้ายสะท้อนแสง ไว้บริเวณท้ายรถ ขนาด ๔๐x๔๐ เซนติเมตร พื้นสีขาว มีตราสัญลักษณ์ของสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๖ กำแพงเพชร ข้อความหนังสือสีแดงสะท้อนแสง ให้มีข้อความ "รถเข้าบรรทุกอ้อย" สำหรับรถบรรทุกอ้อย และ "รถพ่วงบรรทุกอ้อย" สำหรับรถพ่วงบรรทุกอ้อย เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางวัน และให้ติดสัญญาณไฟแดง ไว้บริเวณท้ายสุดของอ้อยที่ยื่นออกมานอกตัวรถอย่างน้อย ๓ ดวง บริเวณด้านข้างอย่างน้อยข้างละ ๑ ดวง และ กรณีรถพ่วงให้ติดสัญญาณไฟทั้งรถคันหน้าและรถที่พ่วงท้ายในเวลากลางวัน

๕. ให้ผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อย มีความระมัดระวังและป้องกันมิให้อ้อยตกหล่น ลงบนพื้นที่ถนน ถ้ามีอ้อยตกหล่นให้รีบขนย้ายออกโดยเร็ว โดยให้มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและทำ สัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ชัดเจน โดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร จัดรถสำหรับออกตรวจเส้นทาง ที่รถบรรทุกอ้อยผ่านอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เมื่อพบอ้อยตกหล่นให้รีบดำเนินการจัดเก็บทันที โดยรถออกตรวจ ดังกล่าว ให้มีป้ายด้านข้างรถระบุชัดเจนว่า "รถบริการเก็บอ้อยตกหล่น" และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนน ข้อความ "กรณีพบเห็นอ้อยตกหล่นให้ติดต่อสมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร (พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้)" และให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกแขนงตลอดช่วงฤดูกาลผลิตอย่างต่อเนื่อง

๖. ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย มีความระมัดระวังบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง ทางขึ้นเนิน และในเขตชุมชน เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ในช่องทางที่มีการจราจร ตั้งแต่ ๒ ช่องทางขึ้นไป ให้วิ่งทางซ้ายสุด และห้ามขับแซงในที่ชุมชนหรือในที่คับขัน การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้าน และเขตเมือง ต้องมีความเร็ว ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง และเมื่อไม่ได้บรรทุกอ้อยให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์ที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร และมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่น ที่ได้จัดทำป้ายเตือนไว้ตามจุดอันตราย

๗. ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย เว้นระยะห่างระหว่างรถแต่ละคันอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร ในการวิ่งบนถนน เขตชุมชน และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษบนเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด

๘. ให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันทุกประเภท จะต้องทำประกันภัย ประเภทประกันอุบัติเหตุ

๙. หากมีเหตุจำเป็นต้องหยุดจอดบนถนน หรือไหล่ทาง ระหว่างการขนส่งอ้อย เช่น รถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนน และจะต้องมีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ ๕๐ เซนติเมตร ประกอบด้วย แถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง กว้าง ๕ เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสีดำ กว้าง ๘ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาวในแนวตั้ง พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง อย่างน้อย ๒ ชั้น วางในระยะห่างจากตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อมทั้งวางกรวยสีขาวแดง วางแสดงเป็นเครื่องหมายปิดท้ายเพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอด ให้ผู้อื่นเห็นอย่างชัดเจน ในระยะห่างจากตัวรถ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ ๑๕๐ เมตร ทั้งกลางวันและกลางคืน และให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกรถเตือนให้ชัดเจนจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั้งห้ามใช้พื้นที่ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อย เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและอันตรายที่จะเกิดกับผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจร

๑๐. ให้สมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร มีการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกอ้อยก่อนนำมาใช้บรรทุกอ้อย โดยให้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสภาพตามรายงานการตรวจสอบของกรมขนส่งทางบก

๑๑. กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ประสานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย สมาคมชาวไร่อ้อยฯ จะปฏิเสธความผิดไปเป็นเรื่องส่วนบุคคลมิได้ แต่ค่าเสียหายและความรับผิดชอบคดี เป็นเรื่องของผู้กระทำความผิด

๑๒. กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อย ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อยกเว้น

๑๓. กรณีรถบรรทุกอ้อยไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ก่อนที่จะนำอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล

๑๔. ให้สมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร จัดศูนย์แจ้งหรือบันทึกทะเบียนรถบรรทุกอ้อย ตำบลต้นทาง เส้นทาง และปลายทาง เวลาออกจากปลายทางและเวลาถึงปลายทาง

๑๕. ให้โรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จัดสถานที่ของตนให้เพียงพอสำหรับรถบรรทุกอ้อยจอดรถสำหรับส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล เพื่อหลีกเลี่ยง มิให้มีการจอดรถบรรทุกอ้อยบนถนน ทางหลวงหน้าโรงงานน้ำตาล ในกรณีมีความจำเป็นต้องจอดรถบนถนนหลวงหน้าโรงงานน้ำตาล ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้มีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาด

๑๖. ให้โรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร แสดงป้ายสัญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัด ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบระยะทางก่อนถึงโรงงานน้ำตาล ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร และในช่วงระยะ ๑ กิโลเมตรดังกล่าว ให้แสดงสัญลักษณ์บอกระยะ ๕๐๐ เมตร และ ๒๕๐ เมตร

๑๗. ให้โรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทำคานสูง ๔.๐๐ เมตร เพื่อ
กันปริมาณอ้อยที่บรรทุกสูงเกินไป

๑๘. ให้โรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูล
รถบรรทุกอ้อยทุกคันที่นำอ้อยเข้าโรงงาน และส่งข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๙. ให้โรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จัดทำแผนการขนย้ายอ้อยเข้า
สู่โรงงานน้ำตาล ว่าเป็นของรายใด ขนย้ายอ้อยวันที่เท่าไร ขนย้ายอ้อยมาจากที่ไหน ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่
โรงงานน้ำตาลของแต่ละวัน และส่งข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๒๐. ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร
ต้องสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุการใช้รถ
ใช้ถนนของประชาชน โดยขอความร่วมมือหยุดการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๘ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชาธิป รุจนเสรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร